



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN KOTA KELURAHAN PANDAU HULU I

Jalan Wahidin No P-1 Medan-20211

REHABILITASI DRAINASE JALAN KELINCI

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN :

Drainase adalah salah satu unsur prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam menuju kehidupan kota yang nyaman, bersih dan sehat, jaringan pembuangan (drainase) digunakan untuk mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik yang bersumber dari hujan lokal, air limbah rumah tangga maupun sungai yang melintas di dalam kota.

Salah satu kendala dalam penyelesaian permasalahan drainase adalah karena penanganannya yang bersifat parsial. Penanganan permasalahan-permasalahan seperti banjir dan genangan tidak pernah selesai secara tuntas. Permasalahan ini memerlukan penanganan yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan.

Pembangunan dan perbaikan drainase perlu terus ditingkatkan hal ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan lingkungan permukiman perkotaan seperti genangan dan terhambatnya aliran air sehingga yang berdampak pada kemacetan arus lalu lintas transportasi barang maupun manusia.

Kondisi drainase Jalan Kelinci Kelurahan Pandau Hulu I rusak dimana dinding hancur dan menyebabkan drainase yang tidak lancar dan jalan selalu tergenang pada saat hujan menyebabkan aktivitas warga sekitar terganggu dan menyebabkan permukaan jalan menjadi rusak sehingga perlu dilakukan rehabilitasi saluran drainase yang terhubung dengan jaringan pembuangan.

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KELURAHAN PANDAU HULU I
KECAMATAN MEDAN KOTA**

**MAYA SHITA, S.Kom, M.M
Penata Tk I
NIP. 19860505 201101 2 027**